



## INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

<b>Fecha:</b> 20-08-2020	<b>Ubicación:</b> <u>Polígonos para nuevas zonas de barrido:</u> Polígono 1: Zona de Tolerancia II, Polígono 2: Plaza de Mercado Paloquemao, Polígono 3: Policarpa y Polígono 4: Zona comercial Restrepo Occidental.  <u>Polígonos para disminución de frecuencia de barrido:</u> Polígono 1: Plaza de Mercado Santander y Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán.
--------------------------	---

### 1. DATOS DEL INFORME

Servicio	Componentes del servicio
<input type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera <input type="checkbox"/> Gestión Social <input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e infraestructura <input type="checkbox"/> Recolección y Transporte <input type="checkbox"/> Tratamiento <input type="checkbox"/> Disposición Final
<input type="checkbox"/> Servicio Público de Aseo (SPA)	Área de Servicio Exclusiva <input type="text" value="2"/> <input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Lavado de áreas publicas <input checked="" type="checkbox"/> Barrido y Limpieza <input type="checkbox"/> Gestión Social <input type="checkbox"/> Contenedores <input type="checkbox"/> Puntos críticos <input type="checkbox"/> Cestas públicas <input type="checkbox"/> Corte de césped <input type="checkbox"/> Poda de árboles
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	¿Cuál? <u>Visita de campo para verificación de nuevas infraestructuras objeto de barrido, así como verificación de infraestructuras para disminución de frecuencias de barrido.</u>

### 2. OBJETIVO

Realizar la verificación en campo sobre nuevas infraestructuras que deban ser contempladas para la actividad de barrido en el marco de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) comprendidas en los polígonos: Polígono 1: Zona de Tolerancia II, Polígono 2: Plaza de Mercado Paloquemao, Polígono 3: Policarpa y Polígono 4: Zona comercial Restrepo Occidental. A su vez realizar la verificación en campo sobre infraestructuras ya existentes que requieran la disminución de frecuencias de barrido en los polígonos: Polígono 1: Plaza de Mercado Santander y Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán.

### 3. DESARROLLO DEL INFORME

En el marco de la actualización reglamentaria del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) siendo la 01:00 PM, los profesionales Melisa Alfonso y Luis Gonzalo Lozano de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP, se presentaron en el punto de encuentro ubicado en la Avenida Caracas con Avenida Calle 26, con el fin de iniciar el recorrido de verificación en campo de cuatro (4) nuevas infraestructuras objeto de inclusión en la actividad de barrido dentro de los polígonos especiales mencionados anteriormente, así como realizar la verificación para la reducción de frecuencias de barrido en dos (2) polígonos especiales. Estos polígonos se ubicaron en las localidades de Santa Fe, Antonio Nariño y Puente Aranda.

**Mapa 1 – Polígonos especiales Zona de Tolerancia y Plaza de Mercado Paloquemao (nuevas infraestructuras de barrido)**



Fuente: UAESP

**Mapa 2 – Polígono especial Zona de Policarpa (nueva infraestructura de barrido)**



Fuente: UAESP



# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Mapa 3 – Polígono especiales Zona de Policarpa (nueva infraestructura de barrido)**




**Fuente: UAESP**

Se verificó el estado de las vías con respecto a la acumulación de residuos en cunetas de vías arteriales y secundarias que se encuentran dentro del polígono y que sean susceptibles a la actividad de barrido. A su vez se verificaron las condiciones técnicas que permitieran realizar dicha actividad. A continuación se relaciona los polígonos visitado:

**Polígono 1: Zona de Tolerancia II: Entre Avenida Calle 26 y Diagonal 19 y Avenida Carrera 19 y Carrera 17:** Durante el recorrido se evidenció que la zona propuesta para ser incluida en la actividad de barrido presenta mayor afectación de residuos en vías principales tales como la Calle 24 por la permanencia de habitantes de la calle y personas dedicadas a la recolección de residuos aprovechables y Calle 22, que por su dinámica y actividad económica de la zona la hacen propensas a ser incluidas con una frecuencia de siete (7) veces por semana. No obstante, se precisa que la actividad y dinámica no es igual y proporcional en todo el polígono presentado por lo que se sugiere que en las vías intermedias y barriales se conserve la frecuencia actual. Igualmente es importante precisar que en las zonas en donde se encuentran presencia de árboles en separados de vías o andenes, se observa mayor acumulación de material arbóreo como hojas que a través del arrastre se expanden por el sector.


Finalmente, se debe mencionar que existe una zona de manejo especial que se evidenció en campo correspondiente a la Diagonal 19A o zona del Ferrocarril en el cual la presencia de residuos sólidos generados se encuentra en mayor proporción que en todo el polígono visitado, no obstante, es indispensable recalcar que esta problemática no se soluciona con la actividad de barrido, ya que por el gran tamaño de los elementos allí depositados, debe ser considerado como puntos críticos de especial atención.

**Fotografía 1 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 2 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 3 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**

**Fotografía 4 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO



20 ago. 2020 12:50:41  
18-10 Calle 23a  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 5 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Cl. 23a #18-19, Bogotá, Colombia

Bogotá  
Bogotá  
Colombia

2020-08-20(jue.) 12:50(p. m.)

19°C  
66°F

Fuente: UAESP

Fotografía 6 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 12:50:56  
18-10 Calle 23a  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 7 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 12:52:06  
#19-04 Calle 23a  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 8 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Cl. 23a #18-83, Bogotá, Colombia


Bogotá  
Bogotá  
Colombia

2020-08-20(jue.) 12:52(p. m.)

19°C  
66°F

Fuente: UAESP

Fotografía 9 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 12:54:43  
18-89 Calle 24  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 10 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO



20 ago. 2020 12:54:46  
18-89 Calle 24  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 11 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 12:57:20  
22-66 Carrera 18  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP


Fotografía 12 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 12:57:34  
22-66 Carrera 18  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 13 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II




Cl. 22d #1773, Bogotá, Colombia  
Bogotá  
Bogotá  
Colombia

2020-08-20(jue.) 12:57(p. m.)



Fuente: UAESP

Fotografía 14 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Cl. 22d #1773, Bogotá, Colombia  
Bogotá  
Bogotá  
Colombia

Fuente: UAESP

Fotografía 15 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Cra. 17 #22-22, Bogotá, Colombia  
Bogotá  
Bogotá  
Colombia

Fuente: UAESP

Fotografía 16 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO



Fuente: UAESP

Fotografía 17 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II




Fuente: UAESP

Fotografía 18 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Fuente: UAESP

Fotografía 19 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II




Fuente: UAESP

Fotografía 20 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Fuente: UAESP



Fuente: UAESP



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 21 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



Fuente: UAESP

**Fotografía 23 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



Fuente: UAESP

**Fotografía 25 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



Fuente: UAESP

**Fotografía 27 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**

**Fotografía 22 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



Fuente: UAESP

**Fotografía 24 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



Fuente: UAESP

**Fotografía 26 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



Fuente: UAESP

**Fotografía 28 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II**



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO



Ak. 19 ##21-15, Bogotá, Colombia

Bogotá  
Bogotá  
Colombia

19°C  
66°F

2020-08-20(jue.) 01:05(p. m.)

Fuente: UAESP

Fotografía 29 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 13:06:08  
1950 Calle 22  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 29 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



20 ago. 2020 13:06:14  
1950 Calle 22  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

Fotografía 29 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Calle 22C # 18B-92, Office 602, Bogotá, Colombia

Bogotá  
Bogotá  
Colombia

19°C  
66°F

2020-08-20(jue.) 01:08(p. m.)

Fuente: UAESP

Fotografía 30 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Calle 22C # 18B-92, Office 602, Bogotá, Colombia

Bogotá  
Bogotá  
Colombia

19°C  
66°F

2020-08-20(jue.) 01:08(p. m.)

Fuente: UAESP

Fotografía 31 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Calle 22C # 18B-92, Office 602, Bogotá, Colombia

Bogotá  
Bogotá  
Colombia

19°C  
66°F

2020-08-20(jue.) 01:08(p. m.)

Fuente: UAESP

Fotografía 32 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II




# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO



Fuente: UAESP

Fotografía 33 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Fuente: UAESP

Fotografía 34 – Polígono 1: Zona de Tolerancia II



Fuente: UAESP



Fuente: UAESP

**Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao:** Se evidenció durante el recorrido que existen dos vías que requieren mayor atención por parte de la actividad de barrido, estas son las Calle 19 y Carrera 27 correspondiente al sector donde se venden flores y el sector de ventas de alimentos sobre la Calle 19, toda vez que como se puede apreciar en el registro fotográfico, son vías en las cuales tiene actividad económica directa sobre espacio público, lo que ocasiona mayor generación de residuos, por tal motivo sería significativo la frecuencia de siete (7) veces por semana. Igualmente son zonas debidamente configuradas y las cuales cumplen con los requisitos para realizar el barrido. Se observa cunetas sobre el polígono en mención. Sobre las vías que no existe actividad sobre espacio público se podría considerar una frecuencia menor de barrido. Se sugiere realizar la actividad de barrido en algunos andenes, específicamente los que cuentan con actividad en el espacio público.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 35 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



Fuente: UAESP

**Fotografía 37 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



Fuente: UAESP

**Fotografía 39 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



Fuente: UAESP

**Fotografía 36 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**




Fuente: UAESP

**Fotografía 38 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



Fuente: UAESP

**Fotografía 40 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



Fuente: UAESP



# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 41 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:16:17  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

**Fotografía 43 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:16:34  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

**Fotografía 45 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:17:49  
#No 25-47 Calle 22  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

**Fotografía 42 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:16:19  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

**Fotografía 44 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:16:40  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP

**Fotografía 46 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:17:55  
#No 25-47 Calle 22  
Los Mártires  
Bogotá

Fuente: UAESP



# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 47 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:20:10  
1919 Carrera 22  
Los Mártires  
Bogotá

**Fuente: UAESP**

**Fotografía 48 – Polígono 2: Plaza de Mercado de Paloquemao**



20 ago. 2020 13:20:23  
1919 Carrera 22  
Los Mártires  
Bogotá

**Fuente: UAESP**

**Polígono 3: Policarpa:** Durante el recorrido se evidenció que en general las condiciones de las calles se encontraban en óptimas condiciones, limpias a pesar de las actividades económicas del sector, sin embargo, se evidenció la presencia de algunos residuos en la calle 4 entre la carrera 10 bis y la carrea 11C por la zona comercial. Se recomienda entonces que se conserve las frecuencias de barrido actuales en el polígono evaluado y de incrementarse mayores frecuencias se realice únicamente en la calle 4 entre las carreas señaladas.

**Fotografía 49 – Polígono 3: Policarpa**



20 ago. 2020 13:48:49  
36 Calle 4 Sur  
Antonio Nariño  
Bogotá

**Fuente: UAESP**

**Fotografía 50 – Polígono 3: Policarpa**



20 ago. 2020 13:48:55  
36 Calle 4 Sur  
Antonio Nariño  
Bogotá

**Fuente: UAESP**

**Fotografía 51 – Polígono 3: Policarpa**



20 ago. 2020 13:48:59  
36 Calle 4 Sur  
Antonio Nariño  
Bogotá

**Fotografía 52 – Polígono 3: Policarpa**



20 ago. 2020 13:49:27  
402 Carrera 11  
Antonio Nariño  
Bogotá



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

Fuente: UAESP  
Fotografía 53 – Polígono 3: Policarpa



Fuente: UAESP  
Fotografía 54 – Polígono 3: Policarpa



Fuente: UAESP  
Fotografía 55 – Polígono 3: Policarpa



Fuente: UAESP  
Fotografía 56 – Polígono 3: Policarpa



Fuente: UAESP  
Fotografía 57 – Polígono 3: Policarpa



Fuente: UAESP  
Fotografía 58 – Polígono 3: Policarpa



Fuente: UAESP

Fuente: UAESP



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

Fotografía 59 – Polígono 3: Policarpa



20 ago. 2020 13:55:54  
2-04 Carrera 11b  
Antonio Nariño  
Bogotá

Fuente: UAESP


Fotografía 60 – Polígono 3: Policarpa



20 ago. 2020 13:55:58  
2-04 Carrera 11b  
Antonio Nariño  
Bogotá

Fuente: UAESP


Fotografía 61 – Polígono 3: Policarpa



Cra. 11 #291, Bogotá, Colombia  
Bogotá  
Bogotá  
Colombia  
18°C  
64°F  
2020-08-20(jue.) 01:57(p. m.)

Fuente: UAESP

Fotografía 62 – Polígono 3: Policarpa




20 ago. 2020 13:57:21  
02-66 Carrera 11  
Antonio Nariño  
Bogotá

Fuente: UAESP

**Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental:** Para este polígono especial comprendido entre Transversal 24I y Diagonal 17C Sur y Avenida Carrera 27 Sur y Carrera 24H se evidenció se presentan hojas en los separadores y sectores donde se encuentra presencia de árboles por lo cual es una zona propensa a ser incluida dentro de las nuevas zonas objeto de barrido. Sin embargo, es importante mencionar que durante el recorrido no se evidenció acumulación de residuos dentro de las diferentes zonas duras presentes en las vías, únicamente se evidenció en zonas determinadas bolsas del operador posiblemente de la actividad de barrido ya realizada por parte de éste; por lo cual se sugiere considerar la frecuencia de barrido estipulada, teniendo en cuenta que en el mapa de referencia se menciona una frecuencia de siete (7) veces por semana y según lo evidenciado no es una zona que amerite la frecuencia en mención.

Fotografía 63 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental



Tv. 24I #14-31, Bogotá, Colombia  
Bogotá  
Bogotá  
Colombia  
19°C  
66°F  
2020-08-20(jue.) 02:53(p. m.)

Fuente: UAESP

Fotografía 64 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental



20 ago. 2020 14:54:02  
14-40 Transversal 24I  
Antonio Nariño  
Bogotá


Fuente: UAESP






# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 65 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 67 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 69 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 66 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**




Fuente: UAESP

**Fotografía 68 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 70 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos


# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 71 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**




Fuente: UAESP

**Fotografía 73 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 75 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**




Fuente: UAESP

**Fotografía 72 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 74 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 76 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos


# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Fotografía 77 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 78 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 79 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 80 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**




Fuente: UAESP

**Fotografía 81 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP

**Fotografía 82 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**




Fuente: UAESP



# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO


**Fotografía 83 – Polígono 4: Zona Comercial Restrepo Occidental**



Fuente: UAESP


Una vez finalizada la verificación en campo de los nuevos polígonos a incluir dentro de la actividad de barrido se presentan las ubicaciones geospaciales de estos como se evidencia a continuación:

**Mapa 4 – Recorrido realizado durante la verificación en campo. Polígonos 1 y 2.**




Fuente: UAESP

**Mapa 5 – Recorrido realizado durante la verificación en campo. Polígono 3.**



Fuente: UAESP

**Mapa 6 – Recorrido realizado durante la verificación en campo. Polígono 4.**



Fuente: UAESP

Seguidamente, se procedió a verificar los polígonos **propuestos para disminución de frecuencias de barrido**, ubicados principalmente en los siguientes puntos: Polígono 1: Plaza de Mercado Santander y Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán.



# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO

**Mapa 7 – Polígono especial Plaza de Mercado Santander (disminución de frecuencia)**



Fuente: UAESP

**Mapa 8 – Polígono especial Plaza de Mercado Trinidad Galán (disminución de frecuencia)**



Fuente: UAESP

**Polígono 1: Plaza de Mercado Santander:** Durante el recorrido fue posible evidenciar que la actividad económica propia de la plaza se desarrolla en el interior, es decir, no tiene afectación sobre espacio público, lo que genera que no se encuentre gran acumulación de residuos sólidos en el sector. Se evidencia igualmente que cuenta con establecimientos comerciales alrededor de está. De acuerdo con lo evidenciado se considera viable realizar la disminución de la frecuencia de barrido, pasando de 7 veces a 3 veces por semana.

**Fotografía 84 – Polígono 1: Plaza de Mercado Santander**




Fuente: UAESP

**Fotografía 85 – Polígono 1: Plaza de Mercado Santander**



Fuente: UAESP

**Fotografía 86 – Polígono 1: Plaza de Mercado Santander**



Fuente: UAESP



# INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y/O DE CAMPO


**Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán:** En el recorrido se pudo evidenciar que al no contar con actividad económica desarrollándose sobre espacio público, la generación de residuos objeto de barrido es baja. Adicionalmente, es una plaza que cuenta con zona privada en donde se desarrolla la actividad. De acuerdo con lo evidenciado se considera viable realizar la disminución de la frecuencia de barrido, pasando de 7 veces a 3 veces por semana teniendo en cuenta que únicamente son dos (2) vías principales que tienen acceso al público por el espacio público.

**Fotografía 87 – Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 88 – Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 89 – Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 90 – Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 91 – Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán**



**Fuente: UAESP**

**Fotografía 92 – Polígono 2: Plaza de Mercado Trinidad Galán**



**Fuente: UAESP**

